

Schritte Profil - Programm ohne Zeichnung

Die schnellste Art ein Drehmaschinen Programm zu erstellen Schritte - Profil

Einer der großen Stärken, gerade beim Drehen ist das Erstellen über Parameter
Geben Sie einfach die Koordinaten der Geometrie ein.

Schritte_2

Eine Besonderheit:

Wer einen Radius benötigt gibt anstatt einer Zahl ein Minuszeichen ein und erhält dann anstelle einer Ecke
einen Radius

Schritte_3

Wer eine Verrundung scharfer Ecken automatisch haben möchte kann dieses automatisieren.

Im unteren Bild erkennen Sie eine Ecke (Achtung wir haben hier den Radius des Werkzeuges bewusst auf Null gesetzt um das zu verdeutlichen) ohne automatische Verrundung.

Rund_1

Wenn Sie die Verrundung aktivieren und den Radius eingeben werden bei scharfen Ecken diese automatisch entsprechend verrundet.

Rund2

Passende Produkte

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:00 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 18:40:58 UTC by Admin