

Maschinengestell genau untersuchen

Sie suchen eine gute alte Maschine?

Schauen Sie sich die Y Achse der Maschine genau an.

In der Vergangenheit haben wir oftmals viele Maschine gesehen die oben um Schwalbenschwanz bereits beschädigt waren und wie im unteren Bild zu erkennen fachmännisch repariert wurden.

Deutlich zu erkennen das die Schweißnaht nach der Behandlung mit einem Scharber nachgearbeitet wurde.

Riss-1

Schwalbenschwanzführung

Auch an der Seite wurde die Schweißnaht mit Spachtel bearbeitet und überlackiert. Achten Sie auf die Vorderseite und an der Seite ob eventuell Spachtelarbeiten ausgeführt wurden.

Riss_2

Beschädigung von der Seite

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:13 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 18:53:36 UTC by Admin