

NEO PRO DIAGNOSE

DIAGNOSE

Referenzschalter X

Ref X

Referenzschalter Y

Ref Y

Referenzschalter Z

Ref Z

Referenzschalter A

CSMIO/IP-Analogausgänge

-0.0

0.0

Ausg0

Ausg1

CSMIO/IP Digitalausgänge 0-15

0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15

CSMIO/IP Digitaleingänge 16-31

16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31

MotionKit 0

Limit -- Limit ++ Alarm Aktivieren Reset

MotionKit 1

Limit -- Limit ++ Alarm Aktivieren Reset

MotionKit 2

Limit -- Limit ++ Alarm Aktivieren Reset

MotionKit 3

Limit -- Limit ++ Alarm Aktivieren Reset

CSMIO/IP Digitaleingänge 0-15

0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15

Tastersignale

CSMIO/IP Sonde 0

CSMIO/IP Sonde 1

CSMIO/IP Sonde 2

CSMIO/IP Sonde 3

CSMIO/IP Analogeingänge

0.0	0.0	0.0	0.0
I	I	I	I
Eing0	Eing1	Eing2	Eing3

NEO REFRESH gestartet

NEO REFRESH aktuelle Seite = 1

NEO Werkzeugnamen Fehler: [Error 2] No such file or directory: 'C:\Program Files\simCNC\profiles\Proxon_Basic\config.xml'

NEO Aktuelles Spindelwerkzeug: T003

NEO Werkzeug T003 ganze Zeile ORANGE

NEO Werkzeugseite 1: T001 T025

NEO REFRESH fertig - Seite 1

HANDBETRIEB

AUTOMATIK

WERKZEUGE

PROGRAMM MGT

DIAGNOSE

ZYKLEN

VERBINDEN

Revision #1
Created 2026-10-08 14:37:39 UTC by Admin
Updated 2026-10-08 14:38:01 UTC by Admin