


# Status Leiste

Wir brauchen eine PyAktion für die **Statusleiste** mit einem Skript dieser muss im Profil Ordner / Skripte liegen

Verwenden Sie am besten unser fertiges Profil und passen Sie Ihre Maschine an. Oder Sie müssen die Skripte in die richtigen Ordner kopieren.



Einstellungen der PyAktion:

Wichtig ist hier der Zeitraum, in unserem Beispiel aktualisiert die Leiste sich alle 2 Sekunden. Schneller Aktualisierungen kann die Rechenleistung beeinflussen. Langsamere Intervalle verzögern die Leiste.

Hinweis: Dieses ist nur eine Anzeige- die eigentliche Aktivität wie zum Beispiel Not Aus wird nicht verzögert - nur die Anzeige ändert sich entsprechend langsamer.

Aktion bearbeiten

Name

Status\_Leiste

Ereignis

Timer

E/A

☐

Deaktiviert

E/A-Änderung

Änderung

E/A-Level

0.01 V

Zeitraum

2.000 Sek

Feste Zeit

Stunde: 0

Minute: 0

Parameternummer

0

Parameteränderung

Änderung

Parameter-Level

0.00

Skriptname

Status\_Leiste

Mit „Stopp-Taste“ gestoppt


☐

OK

Abbrechen

**Maschinen\_session:**

Es wird der Skript Maschine\_Session\_start benötigt




Aktion bearbeiten

|                            |                          |             |                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                       | Maschinen_Session        |             |                                                                                       |
| Ereignis                   | CSMIO verbunden          |             |                                                                                       |
| <hr/>                      |                          |             |                                                                                       |
| E/A                        | <input type="checkbox"/> | Deaktiviert |                                                                                       |
| E/A-Änderung               | Änderung                 |             |                                                                                       |
| E/A-Level                  | 0.01 V                   |             |                                                                                       |
| <hr/>                      |                          |             |                                                                                       |
| Zeitraum                   | 1.000 Sek                |             |                                                                                       |
| Feste Zeit                 | Stunde: 0                | Minute: 0   |                                                                                       |
| <hr/>                      |                          |             |                                                                                       |
| Parameternummer            | 0                        |             |                                                                                       |
| Parameteränderung          | Änderung                 |             |                                                                                       |
| Parameter-Level            | 0.00                     |             |                                                                                       |
| <hr/>                      |                          |             |                                                                                       |
| Skriptname                 | Maschine_Session_start   |             |  |
| Mit „Stopp-Taste“ gestoppt | <input type="checkbox"/> |             |                                                                                       |
| <hr/>                      |                          |             |                                                                                       |
| OK                         |                          | Abbrechen   |                                                                                       |

### Check Tool

es wird der Skript : Check\_tool benötigt



## Aktion bearbeiten

Name

Check\_Tool

Ereignis

Timer

E/A



Deaktiviert

E/A-Änderung

Änderung

E/A-Level

0.01 V

Zeitraum

2.000 Sek

Feste Zeit

Stunde:

0

Minute:

0

Parameternummer

0

Parameteränderung

Änderung

Parameter-Level

0.00

Skriptname

Check\_Tool



Mit „Stopp-Taste“ gestoppt

OK

Abbrechen

Revision #5

Created 2026-09-30 10:45:27 UTC by Admin

Updated 2026-10-03 07:34:40 UTC by Admin