


Werkzeugverwaltung

Die Seite sieht sieht so aus:

Es werden benötigt:

M501 im Ordner Skripte vom Profil

tool_measure_selected im Ordner Skripte Screen



Sie können nun mit dieser neuen Funktion die Werkzeuge auswählen die Vermessen werden sollen. Wählen Sie die Tools aus 1-10 starten Sie die Vermessungen mit " Ausgewählte Werkzeuge vermessen" welches Werkzeug gerade vermessen wird zeigt Ihnen die kleine grüne LED und auch oben der Orange Balken in der Werkzeugliste. Ist ein Werkzeug vermessen erlischt der Orange Schalter.

Unten im Bild sehen Sie das auf Werkzeug 3 gewechselt wurde und Schalter 1 aus ist. Die grüne LED leuchtet nun bei Tool 3 da dieses nun Vermessen wird.

Werkzeug	Länge	Ø
T1	0.019	20.000
T2	12.418	6.000
T3	0.020	100.000
T4	0.021	12.000
T5	0.021	13.000
T6	0.000	25.000
T7	0.000	68.000
T8	12.427	70.000
T9	0.000	0.000
T10	0.000	0.000

WERKZEUGTABELLE

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alle aktive orangen Butten werden gerade oder müssen noch vermessen werden. Die grüne LED zeigt an welches Werkzeug gerade in der Vermessung ist.