

Meldung beim Firmware update - Booth ist nicht definiert

Was bedeutet Booth ist nicht definiert

Wer die Meldung Was bedeutet Booth ist nicht definiert beim Update erhält, versucht einen alten Controller auf die neuste Version upzugraden. Das wird nicht funktionieren.

Sie benötigen einen Controller der die mit der Kennzeichnung wie unten im Bild ausgestattet ist. Haben Sie die Kennzeichnung nicht müssen Sie alte Firmware nehmen.

Firmware_1

Wir bieten Ihnen hier immer die aktuellste Version der CSMIO an

Passende Produkte

IP-M Steuerung komplett

IP-M Steuerung komplett

Artikelnummer: 2002002010_3

Zum Produkt →

IP-S-6 Ethernet Controller für bis zu 6 Achsen

IP-S-6 Ethernet Controller
für bis zu 6 Achsen

Artikelnummer: 200200193

[Zum Produkt →](#)

IP-A-Ethernet Controller 6 Achsen

IP-A-Ethernet Controller 6
Achsen

Artikelnummer: 4212455

[Zum Produkt →](#)

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:05 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 18:44:23 UTC by Admin