

ECAM Plasma

In der V5 ist neben den bereits beim Fräsen genannten Funktion auch das Plasmaschneiden hinzugekommen. Wählen Sie das Plasmaschneiden:

In der V5 ist neben den bereits beim Fräsen genannten Funktion auch das Plasmaschneiden hinzugekommen.

Wählen Sie das Plasmaschneiden:

018eeb02e9b470b3a9860cc62aa7baa0

Hiermit schließt die ECAM V5 eine Lücke und wird damit zur beliebtesten Software im Bereich Plasma -Fräsen und Drehen

Hier zeigen wir Ihnen wie Sie schnell und einfach einen DIN Code erzeugen

Wir haben in diesem Beispiel einen Kreis gezeichnet .

Klicken Sie auf neue Aufspannung:

Wählen Sie Schneidmaschine und unseren Postprozessor aus

Geben Sie die Blech Plattengröße ein

018eeb050ba9700890d6f31225fbf166

Wählen Sie die Zeichnenfunktion und zeichnen Sie einen Kreis

018eeb05f9d27c6fb2938e6e3e38583e

Wählen Sie Profile und klicken Sie auf Geometrie

Wählen Sie den Kreis aus, es erscheint ein Auswahlfenster in dem Sie Bearbeitungsweise ändern können

Bearbeitung

Schauen Sie sich die Kontur einmal an, gelb ist die Kontur und blau die Schnittbahn

018eeb07921d79e49148f92e6e9f4946

Wenn alles richtig ist wählen Sie "G1"

018eeb0809147da7b88b522236ba713a

Klicken Sie nun auf G-Code

018eeb0872e17312a3f29da15158a544

Es öffnet sich der Editor und zeigt den Code an, wenn unten rechts die Lizenz online überprüft wurde, sofern Sie keine Offline Lizenz haben

018eeb08dc85754fa931d46a2261437f

Wählen Sie dann Datei - Speichern unter, um den Ordner auszusuchen und der Datei einen richtigen Namen zu geben.

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:16 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:33:32 UTC by Admin