

# Neuer Postprozessor für die ECAM Drehen

## Neuer Postprozessor für die ECAM zum Drehen mit der Mach4

Für alle die mit der Mach4 Hobby Drehen arbeiten und Probleme mit den Radian haben, haben wir einen neuen Postprozessor erstellt.

Ihr könnt uns ein Ticket schreiben, wir senden unseren Kunden diesen Postprozessor gerne zu.  
Probleme

*Fehler bei den Radius*

mit unserem neuen Postprozessor haben wie diese Probleme beseitigt

ECAM\_Radian

*Radian in der Datei*

Neu

*Ohne Fehler*

---

Revision #1

Created 2026-09-03 10:46:57 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 18:39:04 UTC by Admin