

Neues Plugin mit alter Hardware

Wer eine alte Steuerung hat und nun auf das neue Plugin für die Mach4 oder SIM Software gehen möchte muss seinen Controller überprüfen.

Neues Plugin mit alter Hardware

Wer eine alte Steuerung hat und nun auf das neue Plugin für die Mach4 oder SIM Software gehen möchte muss seinen Controller überprüfen.

Unterhalb an der rechten unteren Ecke des gelben Aufdruckes CSMIO muss ein schwarzes Feld mit dem Aufdrucke FPGxxxxxx vorhanden sein. Wenn Sie dieses schwarze Feld nicht haben, ist die Verwendung der aktuellen Plugins **nicht** möglich.

Das gilt für jede Baureihe der CSMIO Serie, also:

CSMIO - IP-S

CSMIO - IP-A

CSMIO - IP-M

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:11 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:31:26 UTC by Admin